

REGISTRE D'HYGIENE ET DE SECURITE

Nom de l'établissement: Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

*Localisation: MuCEM 1 esplanade du J4 13002 Marseille
Fort Saint-Jean 201 quai du Port 13002 Marseille*

Nom du directeur de l'établissement : M. Bruno SUZZARELLI

Nom de l'ACMO chargé de la tenue du registre : M. Patrice LE CRAS

Le présent registre constitue un modèle (répondant aux prescriptions réglementaires) pouvant être dupliqué autant de fois que nécessaire.

Le registre d'hygiène et de sécurité doit être mis à la disposition de tous les agents et usagers, dans tous les services ou unités quels que soient les effectifs, afin de pouvoir consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

○ **Conseils d'utilisation**

Tout agent (ou usager) d'un service peut inscrire toutes les observations et toutes les suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs natures :

- **Un risque éventuel observé ou encouru,**
- **un accident ou un incident vu ou vécu,**
- **un dysfonctionnement ou le non fonctionnement d'une installation ou d'un dispositif de sécurité,**
- **toute suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail (éclairage, bruit, environnement général ...).**

Doivent être indiqués sur le registre d'hygiène et de sécurité :

- **La date et l'heure de l'observation,**
- **le nom et prénom lisible de la personne remplissant le registre.**
- **les circonstances détaillées de la survenance d'un fait, incident ou accident, en précisant les facteurs matériels et humains ayant concouru à sa réalisation,**
- **tout fait, toute cause motivant une suggestion,**
- **la ou les solutions envisageables (*facultatif*).**

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
11/06/2013	Depuis l'ouverture du Necem, le bureau n'est pas climatisé. 30° de chaleur, impossible de travailler, avec des malaises, dans la journée, ce n'est pas des conditions de travail acceptables.	Batiment livré sans "marche à blanc" → conséquences = les soucis de climatisation apparaissent alors que les personnels sont déjà installés dans les bureaux.	Climatisation réparée de la 424 suivant la remarque. <u>Vko</u>
11/06/13	Pa de climatisation impossible de travailler correctement et alors des mauvaises conditions. + impact des soleil sur les vitres.	Les entreprises concernées sont alertées, mais le problème reste les débats de rente en cognitif des équipements "voix".	<u>24/06/13</u> - Vu - Deu cours de réfection - Règlement de visite valide par le CA du 5.06.13 - réserves sur le bâtiment en cours de levée - <u>Vko</u>
19/06/13	- Qu'il du règlement intervient ? - Qu'il de la précision du règlement de visite ? - Progresse enduit accablés aux joints et on aux personnes pourrait gêner des risques de chutes pendant avec des conséquences graves avec visage de se faire déposer !!	Les panneaux d'affichage obligatoires pour informer et diffuser ces informations essentielles ont été livrés mais il s'agit maintenant de déterminer les emplacements et de les installer.	

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
21/06/13	Où sont les espaces pour déjeuner? Est-ce que les personnels du NUCEM sont/condamnés à manger dans des bureaux? L'espace prévu au niveau 4 n'est pas équipé, il n'y a pas de point d'eau et il est inutilisé par les personnels du restaurant Passédat.	Des réfrigérateurs et des fourneaux ou des ont été commandés pour équiper l'espace du niveau 4. Un point d'eau devrait être installé au même endroit. En attendant, faire de Vichy, restaurant (en septembre) et d'un endroit pour faire la vaisselle, je suggère au NUCEM d'acheter des assiettes, couverts et gobelets jetables!!	24.06.13 Dans l'attente de la fin des travaux, une salle de réunion a été fournie en salle de restauration - Deux autres étages - Vb
24/06/13	Bureau 17. Niveau 3 Il faudrait remplacer le bureau double qui se trouve dans le bureau et le remplacer par 2 bureaux simples afin de positionner différemment les postes de travail par ce pas subir "le séisme" en l'écran d'ordinateur.	- Plutôt que de changer les bureaux, je voudrais-il pas nous installer des choses semi-occultants dans les bureaux les plus exposés.	Des stores vont être commandés - Vb. 24.06.13

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
24/06	Pas de place ni toilette dans les toilettes féminines du 1er étage. + 1 déselement du bureau pour plus deux personnes.	Affaire suivre - question posée du délai d'installation des serveurs définitifs des bureaux.	Des commandes de matériel vont être passées pour remédier à cela. Les portables vont être déplacés afin de libérer des places. VKO 24.06.13
07/10/13	Locaux de l'IEEP: - il n'y a pas d'essuie mains dans les toilettes (1er et 2^{ème} étage) - Toujours pas de pente d'eau dans la cuisine (2^{ème} étage) - Odeurs nauséabondes dans l'ensemble du bâtiment - Problème lié au bruit avec l'ascenseur.	→ Aucune information communiquée à ce sujet. → devis en cours → entreprise concernée, contactée et travaux d'amélioration commencés le 10/10/13 → Problème lié à l'équipement mais aussi au mode d'utilisation manque un agent préposé à l'IEEP?	Vu Fait le 30.10.13. Vu. Vu → recrutement en cours.

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
27/10/13	Ne pourrait-il pas être prévu une réimpression des poubelles plastiques pour recycler comme le pèlerin le ministre ? De même qu'il est prévu pour le recyclage papier.	• Le Contact pris avec la Sté Lulligan pour voir la question des poubelles - • Pour le papier Contact pris avec la Sté qui intervenait à la casse.	<u>Vu</u>
28/10/13	J'ai voulu mettre de la nourriture dans un frigo et j'ai constaté que le frigo du milieu était rempli de denrées périmées et moisies.	Les denrées incriminées ont été présentées à la poubelle mais il serait bon de rappeler le bon usage à tous les titulaires des réfrigérateurs et mettre en place une règle stricte.	Reglement interieur de la Sté du personnel à mettre en place
30.10.2013.	Détachée depuis le 01/09/2012. Au mini stage de la Culture. A ce jour je n'ai toujours pas eu de visite médicale, est-ce normal ?	Pour les fonctionnaires (hommes pour certains postes), il y a pas d'obligation de visites annuelles.	<u>Vu</u> mais s'il s'agit personnel le sachant elle peut demander au SRH à être autorisée

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
	Nous avons constaté au 3^e étage, une inversion de signalétique entre les hommes et les femmes. A ce jour, poubelle hygiénique $\oplus$ distributeur sacs plastiques hygiéniques. Se trouve chez les hommes. A n'importe quel moment. le 30/10 Pas de gèle - manteaux dans les bureaux, problème atypique en période hivernale. le 22/11 Un "presque" accident de travail à la tour du Ray René : 1 technicien SPIE est tombé à l'échelle menant au tableau électrique sans éteindre l'interrupteur commandant l'éclairage des niveaux de l'édifice n'étant pas visible.	L'aménagement de l'ensemble des services de la petite administration des bâtiments est à revoir. Exact, si venait à être prévu --- Mettre un interrupteur avec voyant lumineux à cet endroit.	Vu - Vu - A commander - 31.10.13 A mettre en place rapidement 9.12.13

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
2/12	Est-il possible de prévoir une surveillance supplémentaire au L+1?	L'avantage de les faire commander par le RUCEM, c'est que nous sommes sûrs du respect de la norme électrique. L'idée = 1 baillière par département?	ok - 9.12.13
04/12/13	Pas de chauffage au S22 au niveau d'un poste de travail, de conditions limites de travail.	La demande technique réquire de mettre un peu de temps pour obtenir de la solution est peut-être d'acheter un chauffage électrique.	Accord pour l'achat de chauffage électrique éventuel à bien réfléchir ! 9.12.13
07/12/13	Des objets viennent-ils pour nous pour l'ensemble des bureaux ? (on a définit des rideaux)	Si oui très bien Si non : expliquer la logique	La question se pose et est en cours de réflexion (à voir au 15.12.13) 9.12.13

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
08/01/14	Toujours pas d'œuvre mais dans les bureaux de l'INRP ?? Du personnel permanent n'est affecté à l'INRP.	- Demande en cours auprès de la SE ANET.	Vu le 10-01-14.
08/01/14	État déplorable des réfugiés (1 en particulier) dans la salle de repos des R+4.	- Un ingénieur d'installation de la salle de repos sera à l'ordre du jour du CHSCT des 08 février.	Vu le 10-01-14.
08/01/14	Orbilly Déplacée d'un bureau à ceux personnes vers un open space à 10 personnes se maltraite dans un environnement professionnel difficile à gérer (nuisances sonores, difficultés de concentration) lié à mon poste d'assistante qui demande un environnement plus serein pour exercer mes tâches professionnelles. Je ressens un mal être au travail qui m'empêche de travailler correctement, Irréparable!!	- y-a-t-il une concentration lors de la réfection des bureaux ? - Pourquoi cette assistante est-elle la seule à être placée dans un bureau de plus de 3 personnes ? - Quand est-il de la "nuisance" des compétences des assistantes ?	RV avec l'administrateur - assigné et son supérieur hiérarchique à prévoir. 10-01-14.

Date	Observations	Agent de Prévention	Visa de l'Administration (date et suites)
14/01/14	L'intervention de la SIRE FAPRIVA avec un camion pompe dans l'aire de livraison → dégagement de CO2 important au SRE et donc insupportable -	L'extracteur installé au niveau de l'aire de livraison est à mettre en service (mandat forcé) lorsque il y a une intervention de ce type.	