

Paris, le 23 février 2005

**COMPTE - RENDU
DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE EXCEPTIONNEL
DU 18 FEVRIER 2005**

Ordre du jour : Visite des locaux situés au 180 rue de Rivoli et avis sur l'installation des agents du Louvre dans ces espaces.

Etaient présents :

Pour l'Administration :

- M. Henri POINSIGNON, (DRHDS/Administrateur général adjoint) - Suppléant l'Administrateur Général (Président de Séance)
- M. Pascal ABOSO (DRHDS/Intérieur)
- M. Alain GAUCHET (Inspecteur chargé des missions d'inspection en hygiène et sécurité)
- Mme Alix HARROUK (ACMO)
- Melle Anne-Sophie RAMETTE (DRHDS, Coordinatrice de projets)

Pour les représentants du personnel ;

CGT

- M. Guilherme FERREIRA
- Mme Alexandra KARDIANOU
- M. Thierry CHOQUET, Secrétaire de séance
- M. Didier MARTIN
- M. Nicolas RUYTER

CFDT

- Mme Nelly BRESSEAU

FO

- M. Alain LEBAS
- M. Alexandre MARCOU

Les locaux du 180 rue de Rivoli, occupés précédemment par la Direction du Livre et de la Lecture accueilleront prochainement sur 4 étages des équipes du Musée du Louvre selon la répartition suivante :

- Entresol et 1er étage : Agence Comptable,
- 2 ème et 3 ème étage : Département de l'Islam,
- 4 ème étage : Direction de la Maîtrise d'Œuvre.

Une quinzaine de postes sera aménagé par étage.

La sous-pente de cet immeuble pourrait constituer un 5ème étage et permettre la création de 12/15 postes de travail supplémentaires, mais nécessite des travaux assez lourds (création d'un escalier et déplacement d'antennes de téléphone notamment). Ces travaux ne sont pas prévus avant 2006/2007.

L'ensemble de l'immeuble constitue une surface d'environ 1000m² brut. Les cages d'escaliers occupant un volume d'espace important, la surface pour les bureaux est d'environ 650m².

Un poste d'accueil et de surveillance est prévu au rez-de-chaussée. La société Nov'App en aura la charge.

La copropriété de cet immeuble est gérée par un syndic. Le Musée du Louvre occupe majoritairement l'espace (90%). Les 10% restant sont partagés entre 2 magasins et 1 studio. L'entretien du bâtiment est assuré par ce syndic mais la logistique de l'ascenseur devrait être assurée par la régie technique du Musée.

Le téléphone sera relié directement et physiquement au Musée du Louvre via un câble qui est installé sous la rue de Rivoli par le métro.


La visite de l'ensemble des étages et des caves s'est déroulée avec l'ensemble des membres du CHS.

Les remarques ci-dessous ont été faites par les représentants du personnel :

- En l'état, l'accès de l'immeuble au personnel handicapés est impossible. Une demande est formulée afin que les adaptations nécessaires soient réalisées,
- L'installation de double vitrage au niveau de l'entresol est réclamée - avis favorable de l'administration,
- L'installation d'un système de climatisation est réclamée pour l'ensemble des bureaux.
- L'escalier de secours est en bois et il n'y a pas de porte coupe-feu - l'Administration indique que l'immeuble est en conformité avec la réglementation du code du travail
- La chaleur élevée dans les caves est constatée - l'administration précise que l'installation d'une colonne d'aération est prévue
- Une demande est formulée pour qu'aucun poste de travail ne soit installé dans les caves - ce qui n'est évidemment pas prévu par l'Administration

L'installation des équipes du Musée du Louvre au 180 rue de Rivoli a fait l'objet d'un vote favorable à l'unanimité par les membres du CHS sans aucune abstention.

Le Secrétaire :




Thierry CHOQUET

Le Président :




Henri POINSIGNON


PJ : Plans et répartition des bureaux du 180 rue de Rivoli




4ème étage




3ème étage



2ème étage



1er étage



ENTRESOL

180 RUE DE RIVOLI

Musée du Louvre
34 Quai du Louvre
75058 Paris Cedex 01

Être Environnement
9, Place Jacques Mirette
75015 PARIS

INDICE H	2 TCV 8-2005
Space Planning	Transfert / Aménagement
ECHELLE : 1/	Fichier : plan général 03 21 04